

FICHE TECHNIQUE

Référence 7540

AUTOLAVEUSE ACCOMPAGNEE COMPLETE

Numatic
INTERNATIONAL



- Autolaveuse accompagnée complète
- Brosse 450 mm
- Suceur arrière sur roulette
- Réservoir 2x30L
- Autonomie 1h30

Caractéristiques


Type d'alimentation	Batteries gel 2x12V (55Ahr)
Classe de protection électrique (pendant la charge)	I
Classe de protection électrique (en fonctionnement)	III
Indice de protection	IPX4
Autonomie	1h30 max.
Temps de charge	10h00
Type de chargeur	Intégré
Puissance absorbée du chargeur	235W
Largeur de travail	450 mm
Largeur avec l'embouchure d'aspiration	805 mm
Réservoir solution	30 L
Réservoir récupération	31 L
Rendement théorique	1800m ² /h
Rendement effectif	1200m ² /h
Nombre de brosse	1
Pente maximale en travail	2%
Pression de brosse	29kg
Pression ponctuelle de brossage	21,7g/cm ²
Vitesse de brossage	100 trs/min
Diamètre brosse / cylindre	Ø 450mm
Diamètre disque	Ø 400mm
Puissance moteur brosse	300W
Moteur	2 étages
Débit d'air	25L/sec
Dépression	1245mm/CE
Puissance moteur d'aspiration	400W
Débit d'eau	0 à 2L/min
Electrovanne	Oui
Poids net – à vide	90kg
Dimensions	470x890x1100 mm
Pression sonore	≤ 70dB(A)
Vibration mains-bras	< 1m/s ²

CONSEILS POUR OPTIMISER VOS BATTERIES

- 1 - Ne laissez jamais votre machine déchargée.
- 2 - Rechargez complètement les batteries après chaque utilisation, quelque soit la durée pendant laquelle la machine est utilisée.
- 3 - Si la machine est amenée à ne pas être utilisée pendant une période de 30 jours ou plus, isolez les batteries en retirant les fusibles.
- 4 - En période de stockage prolongé, procédez au rechargement des batteries tous les 3 mois(*) et la veille de la remise en service de la machine.



Conditionnement



emballage unitaire



1 pièce / carton